

Passo a passo para fabricação de

# ESQUADRIAS DE QUALIDADE

1



## Dimensão

Os perfis devem ser definidos com base nas dimensões dos vãos.

2



## Dimensão

Os cortes, usinagens e a montagem dos perfis devem ser executados adequadamente.

3



## Componentes

Os componentes devem ser adequados e instalados corretamente. (soldanas, braços, fechos, dobradiças, etc)

6



## Proteção

Os perfis devem ter uma proteção de qualidade através da anodização ou pintura eletrolítica.

5



## Vidro

Deve ser feita a escolha adequada do vidro e fazer a colocação apropriadamente.

4



## Vedação

Deve ser feita a vedação contra o ar e à água, com a utilização de guarnições, escovas e silicones.

7



## Instalação

A instalação dos contramarcos e das esquadrias devem ser feitas corretamente na obra.

8



## Normas

Seguir sempre as normas da ABNT (NBR 10821, NBR 7199, NBR 15575, etc).

